

OCCITANY AUTO

2, RUE DES SALINES
25115 Pouilley Les Vignes
Email : contact@occitanyauto.com
Tel : +33 3 81 55 00 05

Fiche technique

RENAULT CLIO 5 INTENS (Ref:O194803)

Véhicules
d'occasion



Cylindrée	1.5 cc
Carburant	DIESEL
PUISSANCE (CV)	100 cv 5 ch (74kw)
CO2	109 g/km
BOÎTES DE VITESSES	MANUELLE
Carrosserie	CITADINE
KM	26.595km
Immat	28/01/2022

Couleur
ROUGE FLAMME

19.134 € TVAC

OPTIONS

Caméra de recul - Fonction DAB (Radio Numérique Terrestre) - Système de navigation - Aide au stationnement avant - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Roue de secours temporaire en acier -

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

aide au stationnement arrière - airbag conducteur - airbag passager - airbags latéraux avant et arrière - avertissement de distance - banquette arrière 1/3 - 2/3 - bluetooth - capteur de lumière - capteur de pluie - carte d'entrée et de démarrage mains libres - climatisation automatique - commutation auto des feux de route/croisement - contrôle de la pression des pneus - contrôle électronique de la stabilité (esc) - détecteur de piétons - éclairage du coffre - feux arrière à technologie led - fonction eco-mode - freinage actif d'urgence - jantes en alliage 16" - kit de réparation de pneus - lane keeping assist system - multi sense system - ordinateur de bord - prise 12v - projecteurs avant à led "pure vision" - reconnaissance des panneaux de signalisation - régulateur et limiteur de vitesse - rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants - sellerie tissu/cuir - siège conducteur réglable en hauteur - start/stop automatique - système d'attache isofix pour siège enfant aux places latérales arrière - système de contrôle de traction asr - système de verrouillage centralisé - système multimédia avec écran couleur tactile 7", commande au volant, 4x20 w,6 hp, fm radio dab, 2x usb, 1x jack, bluetooth, compatible avec apple carplay - usb - vitres électriques avant et arrière - volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Compte tenu de l'évolution de la réglementation et des normes anti-pollutions, des écarts de taux de CO2 entre ce document et la carte grise peuvent être constatés. Nous ne pourrions être tenu responsable des conséquences financières sur le malus automobile.